

INFORMAÇÕES DE VEÍCULO

MAKE	Hyundai
YEAR	2010
MODEL	Azera
ENGINE	3.3L V6 DOHC
SYSTEM	

RESULTADOS DA VARREDURA DE CÓDIGO

	Sistemas detectados : 10
	Motor - Códigos : 4
	Transmissão - Códigos : 2
	ABS - Códigos : 2
	Airbag - Códigos : 5
	A/C automático - Códigos : 0
	Módulo de Carroceria - Códigos : 4
	Módulo da porta (motorista) - Códigos : 2
	Módulo da porta (passageiro) - Códigos : 2
	Módulo de Memória do Assento - Códigos : 0
	Coluna da direção inclin e telesc - Códigos : 0
	Motor - Códigos ativos
P0158	Sensor de oxigênio - Alta tensão (B2S2)
P0057	Circuito do aquecedor do sensor de oxigênio - baixo (B2S2)
	Motor - Códigos do histórico
P0057	Circuito do aquecedor do sensor de oxigênio - baixo (B2S2)
	Motor - Códigos pendentes
P0158	Sensor de oxigênio - Alta tensão (B2S2)
	Transmissão - Códigos
P0158	Alta tensão do circuito do sensor de oxigênio B2S2
P0057	Circuito baixo de controle do aquecedor de HO2S B2S2
	ABS - Códigos
C1260	Sensor da direção - Anormal
C1283	Taxa de direção e lateral G - anormal
	Airbag - Códigos ativos
	Airbag - Códigos do histórico
B1102	Baixa tensão da tensão da bateria (<8V)
B1701	Pré-tensionador da fivela - Resistência muito alta do motorista
B1706	Pré-tensionador da fivela - Resistência muito alta do passageiro
B1378	Resistência do AB do lado DS - Alto
B1382	Resistência do PSAB - Alta
	Módulo de Carroceria - Códigos
B1605	Tempo limite atingido do CAN BCM DDM
B1606	Tempo limite atingido do CAN BCM ADM
B1607	Tempo limite atingido do CAN BCM PS
B1608	Tempo limite atingido do CAN entre BCM TILE
	Módulo da porta (motorista) - Códigos
B1911	Erro do sensor de posição vertical do espelho do motorista
B1910	Erro do sensor de posição horizontal do espelho do motorista
	Módulo da porta (passageiro) - Códigos

B1913	Erro do sensor de posição vertical do espelho AS
B1912	Erro do sensor de posição horizontal do espelho AS